

УТВЕРЖДАЮ

О.В.Козачкова

Директор Магнитогорского
дома - интерната
для престарелых и инвалидов
«25» сентября 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
- 1.2. Адрес объекта г. Магнитогорск, ул. Санаторная, 14
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2-х этажей, 4 669,7 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 5 771,2 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1961, последнего капитального ремонта 2015 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): г. Магнитогорск, ул. Санаторная, 14
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности : областная
- 1.10. Территориальная принадлежность : муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство социальных отношений Челябинской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
г. Челябинск, ул. Воровского, 30

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):
социальная защита
- 2.2 Виды оказываемых услуг: социальное обслуживание престарелых граждан и инвалидов в условиях стационарного учреждения
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, в т. ч. с выездом на дом): на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: престарелые граждане и инвалиды старше 18 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: вместимость – 225 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, (да, нет) : да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобус - остановка «Оранжерейная»;

маршрутное такси - остановка «Советская»;

-наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Советская» - 400 - 420 м;

расстояние до объекта от остановки транспорта «Оранжерейная» - 300 - 320 м;

3.2.2 время движения (пешком) 10 - 15 мин. от остановок транспорта

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) - нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, К) ДП-И (Г, У) ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (С) ДЧ-И (О, К) ДП – И (У, Г)

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (С, К) ДЧ-И (Г, У, О)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У) ДУ (С, Г, К)
4.2	Жилые помещения	ДУ (К) ДЧ-И (О, С) ДП – И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К) ДЧ-И (С, О) ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (Г, С) ДУ (У) ДЧ-И (К, О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (С) ДЧ – И (К, О) ДП – И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признать ДОСТУПНЫМ УСЛОВНО для категорий инвалидов (С, К), ДОСТУПНЫМ ЧАСТИЧНО для категорий инвалидов (О, Г, У).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе в здание и в месте обслуживания, и обеспечить организацию сурдоперевода при оказании услуг. Установить индукционные петли.

Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке обеспечит доступность для инвалидов с умственными нарушениями.

Установка нормативных поручней и нескользящего покрытия пандуса, установка подъемного устройства на второй этаж (или применения другого средства подъема), создание доступности в туалетных и душевых комнатах, позволит добиться доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии обустройства входного узла (установка нормативных поручней лестничного марша), приведения в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации на всех зонах.

Для решения вопроса доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения, на первом этапе необходимо создать систему оказания ситуационной помощи во всех зонах объекта, что обеспечит условную доступность объекта для категории (С). При комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.

Рекомендуем обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ к зданию для МГН.

Рекомендуем оборудовать парковочные места для инвалидов.

Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:

- непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;
- предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг,

размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях.

Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера.

Размещение информации должно быть контрастным шрифтом в соответствии с нормативами, яркая контрастная маркировка, установка звуковых маячков, установка рельефных тактильных полос, нанесение контрастной разметки.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Капитальный ремонт Организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, Текущий ремонт, Организационные решения
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
5	Санитарно- гигиенические помещения	Текущий ремонт Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальные решения с ТСР Организационные мероприятия Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт в отдельных местах по оборудованию зон не доступных для инвалидов. Индивидуальное решение с ТСР для создания доступности инвалидов по зрению, слуху и инвалидов-колясочников.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
условная доступность объекта для всех категорий инвалидов
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 25.09.2018
<http://zhit-vmeste.ru/>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____ 20____ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «____» _____ 20____ г.
3. Решения Комиссии _____ от «____» _____ 20____ г.

УТВЕРЖДАЮ

« » 2018 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
- 1.2. Адрес объекта г. Магнитогорск, ул. Санаторная, 14
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2-х этажей, 4 669,7 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 5 771,2 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1961, последнего капитального ремонта 2015 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): г. Магнитогорск, ул. Санаторная, 14
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности : областная
- 1.10. Территориальная принадлежность : муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство социальных отношений Челябинской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
г. Челябинск, ул. Воровского, 30

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):
социальная защита
- 2.2 Виды оказываемых услуг: социальное обслуживание престарелых граждан и инвалидов в условиях стационарного учреждения
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, в т. ч. с выездом на дом): на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: престарелые граждане и инвалиды старше 18 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: вместимость – 225 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, (да, нет) : да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобус - остановка «Оранжерейная»;

маршрутное такси - остановка «Советская»;

-наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Советская» - 400 - 420 м;

расстояние до объекта от остановки транспорта «Оранжерейная» - 300 - 320 м;

3.2.2 время движения (пешком) 10 - 15 мин. от остановок транспорта

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) - нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п \п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия

2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Капитальный ремонт Организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, Текущий ремонт, Организационные решения
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальные решения с ТСП Организационные мероприятия Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт в отдельных местах по оборудованию зон не доступных для инвалидов. Индивидуальное решение с ТСП для создания доступности инвалидов по зрению, слуху и инвалидов-колясочников.


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

<http://zhit-vmeste.ru/>

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ



« ____ » _____ 2018 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ _____

Город Челябинск

« ____ » _____ 20__ г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
- 1.2. Адрес объекта г. Магнитогорск, ул. Санаторная, 14
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2-х этажей, 4 669,7 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 5 771,2 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1961, последнего капитального ремонта 2015 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): г. Магнитогорск, ул. Санаторная, 14
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности : областная
- 1.10. Территориальная принадлежность : муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство социальных отношений Челябинской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
г. Челябинск, ул. Воровского, 30

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобус - остановка «Оранжевая»;

маршрутное такси - остановка «Советская»;

-наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Советская» - 400 - 420 м;

расстояние до объекта от остановки транспорта «Оранжевая» - 300 - 320 м;

3.2.2 время движения (пешком) 10 - 15 мин. от остановок транспорта

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) - нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, К) ДП-И (Г, У) ВНД (С)	-	фото 01 фото 02 фото_03 фото_04 фото_05 фото_06 фото_07
2	Вход (входы) в здание	ДУ (С) ДЧ-И (О, К) ДП – И (У, Г)	-	фото_08 фото_09 фото_10 фото_11 фото_12

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (С, К) ДЧ-И (Г, У, О)	-	фото_13 фото_14 фото_15 фото_16 фото_17 фото_18 фото_19 фото_20 фото_21 фото_22 фото_23 фото_24 фото_25 фото_26 фото_27 фото_28 фото_29 фото_30 фото_31 фото_32 фото_33
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У) ДУ (С, Г, К)		фото 34 фото 35 фото 36 фото 37 фото 38
4.2	Жилые помещения	ДУ (К) ДЧ-И (О, С) ДП – И (Г, У)		фото 39
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К) ДЧ-И (С, О) ДП-И (Г, У)		фото 40 фото 41 фото 42 фото 43 фото 44 фото 45 фото_46 фото_47 фото_48 фото_49
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (Г, С) ДУ (У) ДЧ-И (К, О)	-	фото_08 фото_09 фото_13 фото_14 фото_15 фото_16 фото_17 фото_28 фото_30 фото_33 фото_34 фото_35

				фото_50 фото_51
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (С) ДЧ – И (К, О) ДП – И (Г, У)	-	фото 52 фото 53

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признать ДОСТУПНЫМ УСЛОВНО для категорий инвалидов (С, К), ДОСТУПНЫМ ЧАСТИЧНО для категорий инвалидов (О, Г, У).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется: обеспечить размещение визуальной информации на входе в здание и в месте обслуживания, и обеспечить организацию сурдоперевода при оказании услуг. Установить индукционные петли.

Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке обеспечит доступность для инвалидов с умственными нарушениями.

Установка нормативных поручней и нескользящего покрытие пандуса, установка подъемного устройства на второй этаж (или применения другого средства подъема), создание доступности в туалетных и душевых комнатах, позволит добиться доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии обустройства входного узла (установка нормативных поручней лестничного марша), приведения в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации на всех зонах.

Для решения вопроса доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения, на первом этапе необходимо создать систему оказания ситуационной помощи во всех зонах объекта, что обеспечит условную доступность объекта для категории (С). При комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.

Рекомендуем обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ к зданию для МГН.

Рекомендуем оборудовать парковочные места для инвалидов.

Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:

- непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;
- предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях.

Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера.

Размещение информации должно быть контрастным шрифтом в соответствии с нормативами, яркая контрастная маркировка, установка звуковых маячков, установка рельефных тактильных полос, нанесение контрастной разметки.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Капитальный ремонт Организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, Текущий ремонт, Организационные решения
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
5	Санитарно- гигиенические помещения	Текущий ремонт Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальные решения с ТСР Организационные мероприятия Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт в отдельных местах по оборудованию зон не доступных для инвалидов. Индивидуальное решение с ТСР для создания доступности инвалидов по зрению, слуху и инвалидов-колясочников.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
доступно всем категориям инвалидов
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

<http://zhit-vmeste.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на 3 л.

2. Входа (входов) в здание

на 4 л.

3. Путей движения в здании

на 4 л.

4. Зоны целевого назначения объекта

на 5 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений

на 4 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте

на 6 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 27 л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Эксперт АНО ЦИПИ ВОИ

Ёлшин П.А.

Сертификат Эксперта № ЭТ-01-1600134



(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель ЧООО «Правовой центр

защиты населения «Социальная инициатива»

Эксперт АНО ЦИПИ ВОИ (Сертификат Эксперта № ЭТ-01-1600130)



Коробейников Е.С.

представители организации,

расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол №___)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственное стационарной учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения
«Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
455030, г. Магнитогорск, ул. Санаторная, д.14.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла не	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	фото 01 фото 02	Отсутствует кнопка вызова персонала	Все	Установить кнопку вызова персонала (п. 6.4.2 СП 59.13330.2016) в пределах 0,85 – 1,1 м от уровня пола, предусмотреть информирующую табличку о назначении оборудования.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	фото 03 фото 04 фото 05 фото 06	На путях движения имеются неровности и выбоины. Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей, яркая контрастная разметка.	К, О, С	Рекомендуется обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ в помещение для МГН. Установить тактильно- контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3	Организа ционные мероприяти я

								м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм (п. 5.1.10 СП 59.13330.2016)		
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть		фото_06 фото_07	Отсутствует специализированная парковка для инвалидов.	Все	Оборудование парковки для инвалидов. (п. 5.2 СП 59.13330.2016)	Организационные мероприятия		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не обеспечено беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории объекта) к зданию.		Обеспечить беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории) к зданию.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, К) ДП-И (Г, У) ВНД (С)		фото 01 фото 02 фото 03 фото_04 фото_05 фото_06 фото_07	Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: затруднен доступ для инвалидов, с нарушением опорно-двигательного аппарата (О) и с нарушением зрения (С).

I Результаты обследования: 2. Входа (входов) в здание

Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения

«Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

455030, г. Магнитогорск, ул. Санаторная, д.14.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть		фото 08 фото_09	Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручня, выполненные в травмобезопасном исполнении	О, С	Нанести контрастную маркировку на проступах краевых ступеней лестничных маршей (п. 5.1.12 СП 59.13330.2016) Установить завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы на 0,3 м с не травмирующими завершениями (п. 6.2.11 СП 59.13330.2016).	Текущий ремонт Капитальный ремонт

2.2	Пандус (наружный)	Есть	-	фото_09 фото_10	Поручни не соответствуют нормативным требованиям.	К	Необходимо установить двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м. Расстояние между поручнями пандуса должно быть в пределах 0,9-1,0 м. (п. 5.1.15 СП 59.13330.2016).	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	фото_09	-	Все	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	фото_08 фото_11 фото_12	Отсутствует контрастная маркировка прозрачных дверей. Ширина дверных проемов не соответствует нормативным требованиям.	С	Установить контрастную маркировку прозрачных дверей (п. 6.1.6 СП 59.13330.2016). Привести в соответствие ширину входных дверных проемов по месту от 0,9 до 1,2 м. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2016).	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	-	фото_12	-	-	-	-

	ОБЩИЕ требования к зоне			Нет контрастной маркировки краевых ступеней лестничных маршей входной группы. Отсутствуют нормативные поручни лестничного марша. Не нормативные поручни пандуса. Ширина дверных проемов не соответствует нормативным требованиям.	Нанести контрастную маркировку на проступях краевых ступеней лестничных маршей. Установить завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы на 0,3 м с не травмирующими завершениями. Необходимо установить двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м. Расстояние между поручнями пандуса должно быть в пределах 0,9-1,0 м. Привести в соответствие ширину входных дверных проемов	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации** (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ (С) ДУ-И (О, К) ДП – И (У, Г)	-	фото_08 фото_09 фото_10 фото_11 фото_12	Текущий ремонт Капитальный ремонт Организационные решения

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно частично всем; ДУ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВПД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями (п. 6.1.12 СП 59.13330.2016) рекомендации для инвалидов (К, О).

I Результаты обследования: 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Государственное стационарной учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения

«Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

455030, г. Магнитогорск, ул. Санаторная, д.14.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла не	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категор ия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	-	фото_13 фото_14 фото_15	На путях движения расположены диваны, стулья, кресла, столы которые представляют собой препятствие и возможность получения травмы для людей с нарушением зрения.	К, С	Изменить расположение столов и стульев таким образом, чтобы элементы не создавали препятствия на путях движения посетителей (п. 6.2.2 СП 59.13330.2016) Или обозначить отдельно стоящие предметы тактильной и/или контрастной предупреждающей полосой.	Текущий ремонт Организацион ные решения
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	фото 16 фото 17 фото 18 фото 19	Нет контрастной маркировки краевых ступеней лестничных маршей.	С	Нанести контрастную маркировку на проступях краевых ступеней лестничных маршей (п. 5.1.12 СП 59.13330.2016)	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри)	есть	-	фото 20 фото 21	Поручни не соответствует нормативным	К	Необходимо установить двухстороннее ограждение с	Текущий

	Здания)			требованиям.		поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м. Расстояние между поручнями пандуса должно быть в пределах 0,9-1,0 м. (п. 5.1.15 СП 59.13330.2016).	ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	Отсутствует лифт или подъемник на 2 этаж	К	Установить подъемник или приметить другое техническое решение.	Текущий ремонт:
3.5	Дверь	есть	-	Отсутствует контрастная маркировка прозрачных дверей. Отсутствуют тактильные предупредяющие полосы на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами.	С	Установить контрастную маркировку прозрачных дверей (п. 6.1.6 СП 59.13330.2016). Установить тактильные предупредяющие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 (п. 6.2.3 СП 59.13330.2016) на участках пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей.	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	Кнопка аварийного выхода расположена на высоте 1,7 – 1,8 м. Эвакуационные выходы со второго этажа не соответствуют требованиям доступности для людей на креслах - колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата.	Все К, О	Кнопки различных аппаратов следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола (п. 6.4.2 СП 59.13330.2016). Обеспечить доступность эвакуационных выходов со второго этажа помещения для людей на креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата.	Капитальный ремонт

ОБЩИЕ требования к зоне				На горизонтальных путях движения стоят предметы, столкновение с которыми может привести к травме слабовидящего человека. Не везде правильно промаркированы стеклянные полотна дверей.		Обеспечить предупреждение для слабовидящих людей о приближении к препятствиям. Промаркировать стеклянные полотна дверей и ступени эвакуационных выходов.	
-------------------------	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (С, К) ДЧ-И (Г, У, О)	-	фото_13 фото_14 фото_15 фото_16 фото_17 фото_18 фото_19 фото_20 фото_21 фото_22 фото_23 фото_24 фото_25 фото_26 фото_27 фото_28 фото_29 фото_30	Капитальный ремонт, Текущий ремонт, Организационные решения

			фото_31 фото_32 фото_33	
--	--	--	-------------------------------	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заголовку: внутренние пути движения доступны для посетителей с нарушением слуха, нарушением интеллекта и опорно-двигательного аппарата. Для людей на креслах-колясках, с нарушением зрения внутренние пути движения, в том числе эвакуации являются недоступными. Система сигнализации о возникновении ЧС не доступна для людей с нарушением слуха.

I Результаты обследования: 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Государственное стационарной учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения
«Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
455030, г. Магнитогорск, ул. Санаторная, д.14.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла не	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категор ия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживан ия	есть	-	фото_34 фото 35 фото 36	Высота поверхности стола 0,75 м от уровня пола, что не соответствует требованиям по высоте проема для ног п. 8.1.7 СП 59.13330.2016.	К	Обеспечить высоту поверхности стола для посетителей 0,8-0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м. (п. 8.1.7 СП 59.13330.2016).	Текущий ремонт
4.2	Залыная форма обслуживан ия	есть	-	фото_37 фото 38	Отсутствует система усиления звука	Г	Обеспечить зрительские места для посетителей с инвалидностью мобильной системой усиления звука - индукционной петлей (8.7.6 СП 59.13330.2016).	Текущий ремонт

4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания (касса)	нет	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует система усиления звука	Установить систему усиления звука

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У) ДУ (С, Г, К)	-	фото 34 фото 35 фото 36 фото 37 фото 38	Текущий ремонт Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

І Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения
«Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
455030, г. Магнитогорск, ул. Санаторная, д.14.

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
-	отсутствует	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования: 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Государственное стационарной учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения

«Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

455030, г. Магнитогорск, ул. Санаторная, д.14.

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть	-	фото 39	Размер жилого помещения для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске, не соответствует нормативным требованиям.	-	Минимальный размер жилого помещения для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске, должен составлять не менее 16 м. (7.2.5 СП 59.13330.2016).	Организационные мероприятия
ОБЩИЕ требования к зоне				Размер жилого помещения для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске, не соответствует нормативным требованиям.	К	Рассмотреть возможность увеличения размер жилого помещения	Организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	ДУ (К) ДУ-И (О, С) ДП – И (Г, У)	-	фото 39	Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно частично всем; ДУ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственное стационарной учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения
«Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
455030, г. Магнитогорск, ул. Санаторная, д.14.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная/ванная комната	есть	-	фото 40 фото 41 фото 42 фото 43 фото 44 фото 45	Размеры кабины не соответствуют нормативным требованиям Не нормативные раковина и унитаз. Отсутствуют информрующие обозначения помещений, дублированные рельефными знаками Отсутствует 2-х сторонняя связь с диспетчером. - отсутствует свободное пространство для кресла-коляски рядом с унитазом,	К, О	Обеспечить доступную кабину уборной размером, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.	Текущий ремонт.

				- отсутствие мест крепления костылей, тростей, - отсутствует откидной поручень у унитаза и поручни у раковины, - отсутствует кнопка вызова персонала		(п. 6.3.3 СП 59.13330.2016). Установить стационарные и откидные опорные поручни унитаза (п. 6.3.3 СП 59.13330.2016). Установить информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери (п. 6.3.6 СП 59.13330.2016).	
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	фото 46 фото 47 фото 48 фото 49 Отсутствует доступная душевая кабина для инвалидов на кресле-коляске.	К	В помещениях доступных душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, перед которой предусматривается пространство для подъезда кресла-коляски. (п. 6.3.4 СП 59.13330.2016).	Текущий ремонт.
5.3	Бытовая комната	нет	-	-	-	-	-

			Размеры кабин не соответствуют нормативным требованиям Не нормативные раковина и унитаз. Отсутствуют информирующие обозначения помещений, дублированные рельефными знаками Отсутствует 2-х сторонняя связь с диспетчером. - отсутствует свободное пространство для кресла-коляски рядом с унитазом, - отсутствие мест крепления костылей, тростей, - отсутствует откидной поручень у унитаза и поручни у раковины, - отсутствует кнопка вызова персонала		Обеспечить доступные кабины уборных. Установить один из писсуаров на высоте от пола не более 0,4 м или применить писсуар вертикальной формы. Установить унитазы, имеющие опору для спины, высоту - 0,45-0,5 м и длину - 0,7 м. нормативную раковину, стационарные и откидные опорные поручни унитаза (п. 6.3.3 СП 59.13330.2016). Установить информационные таблички помещений.	
ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДУ (К) ДУ-И (С, О) ДП-И (Г, У)	-	фото 40 фото 41 фото 42 фото 43 фото 44 фото 45 фото_46 фото_47 фото_48 фото_49	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ-В** - доступно частично всем; **ДУ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

Государственное стационарной учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения
«Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
455030, г. Магнитогорск, ул. Санаторная, д.14.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть						
6.1.1	Входная группа помещений	есть		фото 08 фото 11 фото 30	У входа в здание отсутствует тактильная информация об объекте, предоставляемых услугах	С	Установить при входе на территорию и при главном входе в здание тактильную схему объекта, доступную для людей с нарушением зрения п. (8.1.6 СП 59.13330.2016). Установить тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны	Текущий ремонт

				Отсутствует кнопка вызова персонала	Все	дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016). Установить кнопку вызова персонала (п. 6.5.2 СП 59.13330.2016)	Текущий ремонт
6.1.2	Коридор	фото 50 фото 51	Информация, расположенная на стенде недоступна для инвалидов по зрению.	С, Г	В вестибюлях общественных зданий, с учетом их функционального назначения, следует установить информационный терминал, информационное табло типа «бегущая строка», телефонное устройство с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и радиоинформаторов и/или тактильных и с речевым дублированием информации немемосхем для посетителей с нарушением зрения (п. 6.5.7 СП 59.13330.2016).	Организационные решения Текущий ремонт	

6.1.4	Эвакуационные пути движения	Есть	фото 28 фото 33	На объекте установлена звуковая система сигнализации о возникновении чрезвычайной ситуации, что не обеспечивает ее доступность для людей с нарушением слуха.	Все	Обеспечить доступность системы сигнализации о возникновении чрезвычайной ситуации за счет визуальных средств и организационных решений для различных категорий инвалидов и МГН. (п. 6.5.2 СП 59.13330.2016). Провести обучение персонала правилам эвакуации людей с инвалидностью.	Текущий ремонт Организационные решения
6.2	Акустические средства	нет					
6.2.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	фото 34 фото 35	Отсутствует система усиления слышимости для людей с нарушением слуха.	Г	Не менее одной зоны оборудовать системой усиления слышимости для людей с нарушением слуха (п. 8.1.10 СП 59.13330.2016); предусмотреть устройства перевода устной речи в текстовый формат для общения с тотально глухими. Зону, оборудованную системой усиления звука, обозначить пиктограммой (ГОСТ Р	Индивидуальное решение с ТСР Текущий ремонт

						52131-2003, Приложение А).	
6.3	Тактильн ые средства	нет					
6.3.1	Лестниц а (наружн ая)	есть	фото 08 фото_09 фото 16 фото_17	Отсутствуют тактильно- контрастные указатели	С	Установить тактильно- контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. (п. 5.1.10 СП 59.13330.2016)	Текущий ремонт
6.3.2	Коридор	есть	фото_13 фото_14 фото 15	Тактильно-контрастные предупреждающие указатели не соответствуют нормативным требованиям, высота рифа более 4мм и т.д.	С	Установить тактильно- контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм на участках пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями (п. 6.2.3 СП 59.13330.2016).	Текущий ремонт

						Установить информационную тактильную или тактильно-звуковая немосхему, отображающую информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа. На основных путях движения в соответствии с заданием на проектирование устраиваются направляющие тактильно-контрастные указатели, шириной от 0,15 до 0,30 м с высотой рифов 4,0 мм (п. 8.1.6 СП 59.13330.2016).	
				Отсутствует информация в альтернативных форматах для людей с нарушением зрения.		Обеспечить помощь персонала людям с инвалидностью при получении информации.	
				Информация расположена на ненормативной высоте.		Обеспечить надлежащее размещение носителей информации о порядке предоставления услуги, ее оформления в доступной для инвалидов форме с учетом ограничений их жизнедеятельности	
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствуют индукционные контуры в зонах оказания услуг		Оборудовать в зонах обслуживания посетителей	

					переносные индукционные контуры.	
--	--	--	--	--	----------------------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД (Г, С) ДУ (У) ДЧ-И (К, О)	-	фото_08 фото_09 фото_13 фото_14 фото_15 фото_16 фото_17 фото_28 фото_30 фото_33 фото_34 фото_35 фото_50 фото_51	Индивидуальные решения с ТСР Организационные мероприятия Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания различных категорий инвалидов и МГН, и на путях их движения, должны быть унифицированы и обеспечивать визуальную, звуковую, радио- и тактильную информацию и сигнализацию, обеспечивающие указание направления движения, идентификацию мест и возможность получения услуги.

Проект плана мероприятий

для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН
Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения
«Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
455030, г. Магнитогорск, ул. Санаторная, д.14.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятий	Затраты на выполнение мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)						
1.1	Установить кнопку вызова персонала (п. 6.4.2 СП 59.13330.2016) в пределах 0,85 – 1,1 м от уровня пола, предусмотреть информирующую табличку о назначении оборудования.					Обеспечение доступности входной зоны для всех категорий инвалидов.	
1.2	Оборудование парковки для инвалидов. (п. 5.2 СП 59.13330.2016)					Обеспечение доступности входной зоны для всех категорий инвалидов.	
2.	Вход (входы) в здание						
2.1.	Лестница (наружная)						
2.1.1	Нанести контрастную маркировку на проступях краевых ступеней лестничных маршей					Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением	

	(п. 5.1.12 СП 59.13330.2016)					зрения	
2.1.2	Рекомендуем установить тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. (п. 5.1.10 СП 59.13330.2016)					Обеспечение доступности для людей нарушением зрения	
2.1.3	Оборудовать наружную лестницу поручнями (п. 6.1.2 СП 59.13330.2016)					Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения.	
2.2.	Пандус (наружный)						
2.2.1	Необходимо установить двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м. Расстояние между поручнями пандуса должно быть в пределах 0,9-1,0 м. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м. (п. 5.1.15 СП 59.13330.2016).					Обеспечение доступности входной зоны для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.	
	Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м						

	для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями (п. 6.1.12 СП 59.13330.2016)							
2.3.	Входная площадка (перед дверью)							
2.4.	Дверь (входная)							
2.4.1	Установить кнопку вызова персонала (п. 6.4.2 СП 59.13330.2016), в пределах 0,85 – 1,1 м от уровня пола Предусмотреть информирующую табличку о назначении оборудования.						Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов	
2.4.2	Рекомендуется обеспечить контрастность цвета ручки по отношению к цвету дверных полотен и прилегающих поверхностей						Обеспечение доступности для людей с нарушением зрения	
2.4.3	Разместить на входной двери, доступной для инвалидов, международный знак доступности						Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов	
2.4.4	Установить контрастную маркировку прозрачных дверей (п. 6.1.6 СП 59.13330.2016).						Обеспечение доступности для людей с нарушением зрения	
2.4.5	Привести в соответствие ширину входных дверных проемов по месту от 0,9 до 1,2 м. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2016).						Обеспечение доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.	
2.5.	Тамбур							

3. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)					
3.0	Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью. Разработать регламент оказания услуг людям с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала				Обеспечение доступности путей движения для всех категорий инвалидов.
3.1. Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерей)					
3.1.1	Изменить расположение столов и стульев таким образом, чтобы элементы не создавали препятствия на путях движения посетителей (п. 6.2.2 СП 59.13330.2016). Обозначить отдельно стоящие предметы (колонны) тактильной и/или контрастной предупреждающей полосой.				Обеспечение доступности путей движения для инвалидов с нарушением зрения, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.
3.2. Лестница (внутри здания)					
3.2.1	Нанести контрастную маркировку на проступях краевых ступеней лестничных маршей (п. 5.1.12 СП 59.13330.2016)				Обеспечение доступности путей движения для инвалидов с нарушением зрения.
3.3. Двери					
3.3.1	Разместить контрастную маркировку прозрачных дверей (п. 6.1.6 СП 59.13330.2016). На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме				Обеспечение доступности путей движения для инвалидов с нарушением зрения.

	прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Маркировка может быть выполнена с учетом корпоративного дизайна.							
3.3.2	Рекомендуем установить тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 (п. 6.2.3 СП 59.13330.2016) на участках пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей.						Обеспечение доступности пути движения для инвалидов с нарушением зрения.	
3.4 Пути эвакуации								
3.4.1	На проступах верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц в общественных и производственных зданиях и сооружениях, доступных МГН, должны быть нанесены контрастные или контрастные фотолуминесцентные полосы в соответствии с требованиями 6.2.8. (п. 6.2.29 СП 59.13330.2016)						Обеспечение доступности эвакуационных выходов для инвалидов с нарушениями зрения.	На эвакуационных выходах
3.4.2	Обеспечить доступность выходов со второго этажа здания для людей на креслах-колясках и с нарушением						Обеспечение доступности эвакуационных выходов	

	опорно-двигательного аппарата. Или приобрести лестничный подъемник (эвакуатор) для инвалидов.					для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.	
3.4.3	Для инвалидов с нарушением слуха, во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций (п. 8.2.5 СП 59.13330.2016).					Обеспечение доступности эвакуационных выходов для инвалидов с нарушениями слуха.	
3.5	Пандус (внутри здания)						
3.5.1	Необходимо установить двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м. Расстояние между поручнями пандуса должно быть в пределах 0,9- 1,0 м. (п. 5.1.15 СП 59.13330.2016).					Обеспечение доступности пути движения для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	
3.6	Лифт пассажирский (или подъемник)						
3.6.1	Установить подъемник или приметить другое техническое решение, проблемы доступности второго этажа.					Обеспечение доступности пути движения для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	
4.	Зоны целевого назначения						
4.0	Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью. Разработать регламент оказания услуг людям с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции,					Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов.	

	разработать программу и провести обучение персонала						
4.1.	Кабинетная форма обслуживания (переговорная)						
4.1.1	Рекомендуется установить тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола (6.5.9 СП 59.13330.2016)					Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения.	
4.1.2	Обеспечить высоту поверхности стола для посетителей 0,8-0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м. (п. 8.1.7 СП 59.13330.2016).					Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения.	
4.1.3	Обеспечить контрастность цвета дверного полотна по отношению к цвету стен согласно требованиям п. (6.1.6 и п. 6.4.1 СП 59.13330.2016).					Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения.	
4.1.4	Обеспечить ширину дверного проема 0,9 м (п.6.2.4 СП 59.13330.2016). - До проведения ремонтных работ разработать процедуру оказания услуги посетителям, передвигающимся на кресле-коляске и с нарушением опорно-двигательного аппарата.					Обеспечение доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.	

4.2. Залыная форма обслуживания					
4.2.1	Обеспечить зрительские места для посетителей с инвалидностью мобильной системой усиления звука - индукционной петлей (8.7.6 СП 59.13330.2016).				Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями слуха.
4.3 Жилые помещения					
4.3.1	Рассмотреть возможность увеличения размера жилого помещения для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске, площадь проживания на одного человека должна составлять не менее 16 м. (7.2.5 СП 59.13330.2016).				Обеспечение доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.
5. Санитарно-гигиенические помещения					
5.1 Туалетная/ванная комната					
5.1.1	Обеспечить доступную кабину уборной размером, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. (п. 6.3.3 СП 59.13330.2016).				Обеспечение доступности санитарно-гигиенические помещения для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

	Установить стационарные и откидные опорные поручни унитаза (п. 6.3.3 СП 59.13330.2016).							
	Установить информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери (п. 6.3.6 СП 59.13330.2016).							
5.2	Душевая/ванная комната							
5.2.1	Предусмотреть в помещениях доступных душевых не менее одной кабины, оборудованной для инвалидов на кресле-коляске, перед которой предусматривается пространство для подъезда кресла-коляски. (п. 6.3.4 СП 59.13330.2016).						Обеспечение доступности санитарно-гигиенические помещения для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.	
	Установить информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери (п. 6.3.6 СП 59.13330.2016).							
6.	Система информации и связи (во всех зонах)						Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями слуха.	
6.3	Обеспечить места обслуживания и зрительские места для инвалидов мобильной системой усиления звука - индукционной петлей (8.7.6 СП							

	59.13330.2016).						Обеспечение безопасности для всех категорий инвалидов.	
6.4	Обеспечить установку и работу визуальной и звуковой сигнализации об опасности для людей с инвалидностью с учетом п. 6.5.2 СП 59.13330.2016. Обеспечить доступность сигнала системы сигнализации о возникновении чрезвычайной ситуации за счет визуальных средств и организационных решений для людей с нарушением слуха. В помещениях, где инвалид может оказаться один, обеспечить наличие системы оповещения о пожаре - световой, синхронно со звуковой сигнализацией.							
6.5	Обеспечить наличие указателей направления движения и мест получения услуг, в том числе тактильных, в соответствии с требованиями (п. 6.5.2 СП 59.13330.2016).						Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий, в том числе с нарушениями зрения.	
6.7	Рекомендуем установить тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: (п. 6.5.9 СП						Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения.	

	59.13330.2016).						
6.8	Рекомендуем установить перед главным входом в здание тактильную мнемосхему объекта, доступную для людей с нарушением зрения п. (8.1.6 СП 59.13330.2016).					Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения.	
6.9	Установить контрастную маркировку прозрачных дверей (п. 6.1.6 СП 59.13330.2016).					Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения.	
6.10	Организовать подготовку персонала, оборудование и программное обеспечение для общения с инвалидами с нарушением слуха.					Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями слуха.	
6.11	Рекомендуем установить тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. (п. 5.1.10 СП 59.13330.2016)					Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения.	
6.12	Установить кнопку вызова персонала при входе на территорию, и на входной группе (п. 6.5.2 СП 59.13330.2016)					Улучшение условий обслуживания для всех категорий инвалидов.	
6.13	Изменить расположение столов и стульев таким образом, чтобы элементы не создавали препятствия на путях движения посетителей (п.					Обеспечение доступности помещения для инвалидов, передвигающихся на	

	6.2.2 СП 59.13330.2016). Обозначить отдельно стоящие предметы (колонны) тактильной и/или контрастной предупреждающей полосой.					креслах-колясках и для инвалидов с нарушениями зрения.	
6.14	В вестибюлях зданий, с учетом их функционального назначения, следует установить информационный терминал, информационное табло типа «бегущая строка», телефонное устройство с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и радиотелефонов и/или тактильных и с речевым дублированием информации немомехом для посетителей с нарушением зрения (п. 6.5.7 СП 59.13330.2016).					Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий, в том числе с нарушениями зрения.	
6.15	Рекомендуем установить тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм на участках пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями (п. 6.2.3 СП 59.13330.2016).					Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения.	

7.	Пути движения к входу в здание от остановки общественного транспорта		Направить соответствующий запрос в администрацию
7.1	Привести пешеходный переход в соответствие с требованиями пп. 5.1.8 и 5.1.9 СП59.13330.2016. Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны выступать на проезжую часть. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м. 5.1.9 Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории рекомендуется принимать не менее 0,05 м.	Обеспечение доступности путей движения до объекта для всех категорий инвалидов.	

Руководитель

(подпись)

Примечание: Графы 3, 4, 5, 6 заполняет «Заказчик»



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19




20




21



22



23




24



25



26





29




30



31



32



33




34



35



36



37




38



39



40



41



43



44



45



46



47




48



49



50



51



52



53