

Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения
«Магнитогорский дом – интернат для престарелых и инвалидов»

(Наименование учреждения)

Специалист по охране труда Зданюк Д.О.

(Ф.И.О., должность ответственного лица за пожарную безопасность в учреждении)

№ п/п	Перечень нарушений, выявленных территориальными органами МЧС России (указывается номер и дата предписания, контрольный срок устранения нарушения, нарушение в соответствии с предписанием)	Информация о принятых руководителем учреждения мерах по устранению выявленного нарушения (указывается дата устранения нарушения, кому сообщено об устранении нарушения)	Информация о планируемых мероприятиях по устранению нарушений пожарной безопасности, сроках устранения нарушений пожарной безопасности и источниках финансирования
1.	2.	3.	4.
1	Система автоматической пожарной сигнализации (далее АПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОЗУ) 3-его типа, смонтирована в зданиях контролируемого лица не соответствует имеющейся проектной документации на данные системы (состав АПС и СОЗУ, алгоритм работы).	Найдена действующая проектная документация на смонтированную систему АПС и СОЗУ (январь 2022г., об устранении нарушения сообщено в ОНДиПР по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области)	
2	В здании сторожа отсутствует система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управлением эвакуацией людей при пожаре	АПС и СОЗУ смонтирована (январь 2022г., об устранении нарушения сообщено в ОНДиПР по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области)	
3	На объекте не хранятся (отсутствует) техническая документация на систему противопожарной защиты, а именно: -акт ввода в эксплуатацию системы АПС	Документация на технические средства, функционирующие в составе системы АПС и СОЗУ при пожаре 3 типа (на все приборы приемно-контрольные, источники резервного	

	и СОУЭ (результаты пуска наладочных испытаний указанных систем); - документация на технические средства, функционирующие в составе системы АПС и СОУЭ при пожаре 3 типа (на все приборы приемно-контрольные, источники резервного питания, извещатели, световые оповещатели, речевые оповещатели и т.д.)	питания, извещатели, световые оповещатели, речевые оповещатели и т.д.) собраны (дата устранения сентябрь 2021г., об устранении нарушения сообщено в ОНДиПР по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области)	
4	Регламент технического обслуживания системы АПС и СОУЭ составлен без учета требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты отсутствует техническая документация на технические средства, функционирующих в составе систем	Регламент технического обслуживания системы АПС и СОУЭ составлен с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. Техническая документация на технические средства, функционирующих в составе систем собраны (дата устранения сентябрь 2021г., об устранении нарушения сообщено в ОНДиПР по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области)	
5	Покрывтие пола сцены в зальном помещении (актовый зал) выполнено с применением декоративно-отделочных материалов, облицовочных материалов с неустановленными показателями пожарной опасности (ламинат, панели). Не предоставлен сертификат пожарной безопасности на применяемый декоративно-отделочный материал для покрытия пола в зальном помещении (сертификат должен быть заверен в соответствии с требованиями законодательства). Для покрытия пола в зальных помещениях класса Ф.1.1 не допускается применять декоративно-	Покрывтие пола сцены в зальном помещении (актовый зал) заменено, материал имеет сертификат пожарной безопасности (дата устранения январь 2022г., об устранении нарушения сообщено в ОНДиПР по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области)	

отделочные материалы, облицовочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2(Г21,В2,Д2,Т2,РП1) – для залов помещений вместимостью более 15 чел., не более 300чел. На объекте защиты должна храниться документация. подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, изделий, материалов (применено облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов).		
--	--	--

Директор

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Полякова М.Н.

(Ф.И.О.)

Долженкова Т.А.

(Ф.И.О.)

89512564836

(телефон исполнителя)