

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

**Государственное стационарное учреждение социального обслуживания
системы социальной защиты населения «Магнитогорский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»**

г. Магнитогорск, ул. Санаторная, 14

СОДЕРЖАНИЕ

- | | | |
|-----|--|--------------|
| 1. | ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | на 5 листах |
| 2. | АНКЕТА (информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | на 1 листе |
| 3. | АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | на 6 листах |
| 4. | Приложение 1 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ | на 2 листах |
| 5. | Приложение 2 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ | на 2 листах |
| 6. | Приложение 3 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ | на 2 листах |
| 7. | Приложение 4 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ | на 4 листах |
| 8. | Приложение 5 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ | на 3 листах |
| 9. | Приложение 6 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ | на 4 листах |
| 10. | Результаты фотофиксации на объекте | на 11 листах |
| 11. | Технический паспорт на нежилое помещение, в том числе размещение помещений (экспликация помещений). | на 2 листах |
| 12. | План-схема маршрута движения к объекту от остановок общественного транспорта. | на 1 листе |

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Государственного стационарного
учреждения социального обслуживания
системы социальной защиты населения
«Магнитогорский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»
М.Н.Полякова

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1
объекта социальной инфраструктуры

г. Магнитогорск

« 13 » 09 2023 года

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
- 1.2. Адрес объекта г. Магнитогорск, ул. Санаторная, 14
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - 2 этажа, площадь 4669,7 м².
наличие прилегающего земельного участка да; площадь – 5771,20 м².
- 1.4. Год постройки - 1961 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2023 г., капитального – 2023 г.
- 1.6. Название учреждения, полное юридическое наименование
краткое наименование: Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
- 1.7. Юридический адрес учреждения: г. Магнитогорск, ул. Санаторная, 14
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: – областная
- 1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Министерство социальных отношений Челябинской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – г. Челябинск, ул. Воровского, 30.

2. Характеристика деятельности ОСИ

Дополнительная информация

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – социальная защита
- 2.2. Виды оказываемых услуг:
- 2.3. Форма оказания услуг: – на объекте с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: престарелые граждане и инвалиды старше 18 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: вместимость – 217 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида (да, нет) : да

3. Состояние доступности ОСИ для инвалидов

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «МСЧ» (А):

Трамвай: 12, 14, 16

Маршрутное такси: 37, 41, 50

Остановка «Грязнова 4» (Б)

Трамвай: 6, 14А, 23

Маршрутное такси: 1, 32, 41

3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта: 340 м

3.2.2. Время движения (пешком): 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – **«да»**.

3.2.4. Перекрестки: **регулируемые**.

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: акустическая - **нет**, тактильная - **нет**, визуальная - **нет**.

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**.

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Зальная форма, кабинетная форма обслуживания, банкоматы
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
5.	с нарушениями зрения	ДУ
6.	с нарушениями слуха	Б
7.	с нарушениями умственного развития	Б

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О) ДП-И (Г,У) ВНД (С)
2.	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДУ (С) ДЧ-И (О,К)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ (С,К)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,У) ДУ (С,Г,К)
4.2	Жилые помещения	ДП-И (Г,У) ДУ (К) ДЧ-И (О,С)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДУ (К) ДЧ-И (О,С)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (Г,С) ДУ (У) ДЧ-И (К,О)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У) ДУ (С) ДЧ-И (К,О)

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта

Объект признать **ДОСТУПНЫМ УСЛОВНО** для категорий инвалидов (С, К), **ДОСТУПНЫМ ЧАСТИЧНО** для категорий инвалидов (О, Г, У).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить:

- размещение визуальной информации на входе в здание и в месте обслуживания;
- организацию сурдоперевода при оказании услуг, а также;
- установить индукционные петли.

Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке обеспечит доступность для инвалидов с умственными нарушениями.

Установка нормативных поручней и нескользящего покрытия пандуса, установка подъемного устройства на второй этаж (или применения другого средства подъема), создание доступности в туалетных и душевых комнатах позволят добиться доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии обустройства входного узла

(установка нормативных поручней лестничного марша), приведения в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации на всех зонах.

Для решения вопроса доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе необходимо создать систему оказания ситуационной помощи во всех зонах объекта, что обеспечит условную доступность объекта для категории (С). При комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Капитальный ремонт Организационные решения
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Капитальный ремонт Организационные решения
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Капитальный ремонт Организационные мероприятия
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт Капитальный ремонт
6.	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальные решения с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонты в отдельных местах по оборудованию зон, не доступных для инвалидов. Индивидуальное решение с ТСР для создания доступности инвалидов по зрению, слуху и инвалидов-колясочников.

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – **условная доступность объекта для всех категорий инвалидов**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование: _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) - _____

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации – _____

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником здания) - _____

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов - _____

Имеется заключение технической экспертизы о возможности адаптации ОСИ (прилагается) - _____

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ (дата) _____

<http://zhit-vmeste.ru>

Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «дб» 08 2023 г.

2. Акта обследования объекта от «дб» 08 2023 г.

3. Решения Комиссии н.в. от «дб» 08 2023 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Государственного стационарного
учреждения социального обслуживания системы
социальной защиты населения
«Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
_____ М.Н.Полякова
« 28 » 08 2023г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта – Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
- 1.2. Адрес объекта – г. Магнитогорск, ул. Санаторная, 14
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - 2 этажа, площадь 4669,7 м²
наличие прилегающего земельного участка да; площадь – 5771,2 м²
- 1.4. Год постройки – 1961 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2023г., капитального – 2023г.
- 1.6. Название учреждения, полное юридическое наименование
краткое наименование: Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
- 1.7. Юридический адрес учреждения: г. Магнитогорск, ул. Санаторная, 14
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: – областная
- 1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Министерство социальных отношений Челябинской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – г. Челябинск, ул. Воровского, 30.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – социальная защита
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в доме-интернате для престарелых и инвалидов в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством о социальном обслуживании
- 2.3. Форма оказания услуг: – на объекте с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: престарелые граждане и инвалиды старше 18 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: вместимость – 217 человек.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Государственного
стационарного учреждения социального обслуживания
системы социальной защиты населения
«Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
М.Н.Полякова
2023 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры –
к паспорту доступности ОСИ

№ 2

«28» 08 2023 года

г. Магнитогорск

1. Общие сведения об ОСИ

- 1.1. Наименование (вид) объекта – Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
- 1.2. Адрес объекта – г. Магнитогорск, ул. Санаторная, 14
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - 2 этажа, площадь 4669,7 м².
наличие прилегающего земельного участка да; площадь – 5771,20 м².
- 1.4. Год постройки - 1961 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2023 г., капитального – 2023 г.
- 1.6. Название учреждения, полное юридическое наименование
краткое наименование: Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
- 1.7. Юридический адрес учреждения: г. Магнитогорск, ул. Санаторная, 14
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: – областная
- 1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Министерство социальных отношений Челябинской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – г. Челябинск, ул. Воровского, 30.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – социальная защита
- 2.2. Виды оказываемых услуг:
- 2.3. Форма оказания услуг: – на объекте с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: престарелые граждане и инвалиды старше 18 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: вместимость – 217 человек.

3. Состояние доступности ОСИ для инвалидов

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «МСЧ» (А):

Трамвай: 12, 14, 16

Маршрутное такси: 37, 41, 50

Остановка «Грязнова 4» (Б)

Трамвай: 6, 14А, 23

Маршрутное такси: 1, 32, 41

3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта: 500 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – «да».

3.2.4. Перекрестки: **регулируемые.**

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: акустическая - **нет**, тактильная - **нет**, визуальная - **нет**.

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**.

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**.

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов, в том числе инвалиды:	Зальная, кабинетная форма обслуживания, проживание
1.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
2.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
3.	с нарушениями зрения	ДУ
4.	с нарушениями слуха	Б
5.	с нарушениями умственного развития	Б

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото (при наличии)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, К) ДП-И (Г, У) ВНД(С)		1-5, 22-23
2.	Вход (входы) в здание	ДУ (С) ДЧ-И (О, К) ДП-И (У, Г)		6-11
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ (С, К) ДЧ-И (Г, У, О)		7,12,13-19
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)			
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	ДЧ-И (О, У) ДУ (Г, С, К)		
4.2	Жилые помещения	ДУ (К) ДЧ-И (О, С) ДП-И (Г, У)		
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С) ДУ (К) ДП-И (Г, У)		
6.	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	ВНД (С, Г) ДУ (У) ДЧ-И (К, О)		
7.	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	ДУ (С) ДЧ-И (К, О) ДП-И (Г, У)		

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ

Объект Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» признать **ДОСТУПНЫМ ЧАСТИЧНО** для категорий инвалидов **О, Г, У** и **ДОСТУПНЫМ УСЛОВНО** для категорий инвалидов **К, С**.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется:

- обеспечить размещение визуальной информации на входе в здание и в месте обслуживания и обеспечить организацию сурдоперевода при оказании услуг.
- установить индукционные петли.

Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке обеспечит доступность для инвалидов с умственными нарушениями.

Установка нормативных поручней и нескользящего покрытия пандуса, установка подъемного устройства на второй этаж (или применения другого средства подъема), создание доступности в туалетных и душевых комнатах, позволит добиться доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии обустройства входного узла (установка нормативных поручней лестничного марша), приведения в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации на всех зонах.

Для решения вопроса доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения, на первом этапе необходимо создать систему оказания ситуационной помощи во всех зонах объекта, что обеспечит условную доступность объекта для категории (С). При комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.

Рекомендуем обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ к зданию для МГН.

Рекомендуем оборудовать парковочные места для инвалидов.

Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:

- непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов мест посещения; и мест посещения;
- возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях.

Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера.

Размещение информации должно быть контрастным шрифтом в соответствии с нормативами, яркая, контрастная маркировка, установка звуковых маячков, установка рельефных тактильных полос, нанесение контрастной разметки.

Для принятия решения об адаптации учреждения требуется согласование со специалистами: для рассмотрения возможности благоустройства прилегающей территории, текущего ремонта, принятия индивидуального решения по использованию ТСП.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия
2.	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия Текущий ремонт Капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия Текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт Капитальный ремонт
6.	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	Индивидуальные решения с ТСР Организационные мероприятия Текущий ремонт
7.	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт в отдельных местах по оборудованию зон не доступных для инвалидов. Индивидуальное решение с ТСР для создания доступности инвалидов по зрению, слуху и инвалидов-колясочников.

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ:

_____ (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:

4.4.1. согласование на Комиссии:

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) - **в сфере проектирования и строительства.**

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - **да;**

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником здания) - **да;**

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов - **да.**

Имеется заключение технической экспертизы о возможности адаптации ОСИ (прилагается) - **нет.**

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

<http://zhit-vmeste.ru>

Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 3 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 4 л. |
| 7. Результаты фотофиксации на объекте | на 11 л. |
| 7. Технический паспорт на нежилое помещение, в т. ч.:
- размещение помещений (экспликация помещений) | на 1 л. |
| 8. План-схема путей следования от остановок
общественного транспорта | на 1 л. |

Руководитель рабочей группы

(Должность)

(подпись)

М.Н. Пошкова
(Фамилия, инициалы)

Члены рабочей группы

Исполнитель работ
(Должность)

(подпись)

Рогалин А. В.
(Фамилия, инициалы)

(Должность)

(подпись)

М.В. Кантова
(Фамилия, инициалы)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель Правобережной
районной г. Магнитогорска
организации ЧООН ВОИ

(подпись)

Шленкин С. А.
(Фамилия, инициалы)

(должность)

(подпись)

А.А. Тимагачева
(Ф.И.О.)

(должность)

(подпись)

Т.Р. Жукеева
(Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано «28» 08 2023 г. (протокол № 2)

Комиссией (название) по проведению обследования и маршрутизации
Территориального общественного самоуправления
социального обслуживания населения
поселения «Магнитогорский
дом-интернат для престарелых и
инвалидов»

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к (участку)
2. Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

3. г. Магнитогорск, ул. Санаторная, 14

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	Отсутствует кнопка вызова персонала	Все	Установить кнопку вызова персонала (п. 6.4.2 СП 59.13330.2020) в пределах 0,85 - 1,1 от уровня пола, предусмотреть информирующую табличку о назначении оборудования.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	3-4	Отсутствует информационная поддержка на путях движения МГН. Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения, отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН На путях движения имеются неровности и выбоины. Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей, яркая контрастная разметка.	Все	Рекомендуется обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ в помещение для МГН. Установить тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм (п. 5.1.10 СП 59.13330.2020)	

1.3	Лестница (наружная)	нет							
1.4.	Пандус (наружный)	нет							
1.5.	Автостоянка и парковка	есть		4-5	Отсутствует специализированная парковка для инвалидов.	Все категории инвалидов	Оборудование парковки для инвалидов. (ст. 5.2 СП 59.13330.2020)	Организационные мероприятия	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не обеспечено беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории объекта) к зданию.	Все категории инвалидов	Обеспечить беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории) к зданию.		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, К) ДП-И (Г, У) ВНД(С)		1-5	Необходимо согласование со специалистами (в сфере проектирования, строительства, формирования доступной среды для МГН) по организации текущего ремонта: Установка информационных знаков. Ремонт проезжей части и пешеходных путей, ведущих от остановок общественного транспорта к месту расположения Аптека⁷⁴ – оборудование перекрестков тактильно-контрастными указателями, (предупреждающими и направляющими); – переоборудование в соответствии с нормативами бордюров (бордюрных пандусов) на всех перекрестках (по высоте) на всех путях движения, доступных для МГН к ОСИ; – установка светофоров со звуковым маяком; оборудование парковки для автотранспорта инвалидов. Оборудование остановок общественного транспорта для доступности инвалидов всех категорий.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Затруднен доступ для О и С

Организационные мероприятия:

- устранение препятствий на пути следования
- монтаж тактильно-контрастных указателей, выполняющих функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей;
- оборудование нормативной парковки для автомобилей МГН

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

г. Магнитогорск, ул. Санаторная, 14
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	
2.1	Лестница							
2.1.1	Главный вход	есть		6,9	Поручни ненормативные. Высота ступеней не соответствует нормам. Нет контрастных тактильных предупреждающих средств, отсутствует контрастное выделение первой и последней ступеней.	К,О,С	Установить поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261. Нанести контрастную маркировку на проступях краевых ступеней лестничных маршей и контрастные тактильные предупреждения (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт Организационные мероприятия
2.1.2	Приемное отделение	есть		3	Нет тактильных предупреждающих средств, отсутствует контрастное выделение первой и последней ступеней.	К,О,С	Установить поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261. Нанести контрастную маркировку на проступях краевых ступеней лестничных маршей (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт Организационные мероприятия
2.2	Пандус							
2.2.1	Главный вход	нет		–	–	К,О	Предусмотреть	Капитальный

							оборудование входа пандусом (6.2.8 СП 59.13330.2020) или применить ТСР	ремонт	Индивидуальное решение с ТСР
2.2.2	Приемное отделение	есть		4	Поручни не соответствуют нормативам	К,О	Поручни привести в соответствие пп. 6.2.10-12 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт	
2.3	Площадка для входа и выхода (перед дверью)								
2.3.1	Главный вход	есть		6-8,13	—	Все	—	Не требуется	
2.3.2	Приемное отделение	есть		4,40	—	Все	—	Не требуется	
2.4	Дверь (входная)								
2.4.1	Главный вход	есть		8,13	Ширина дверей не соответствует нормативам. Отсутствует контрастная маркировка прозрачных дверей.	К,О,С	Предусмотреть расширение двусторчатых входных дверей (ширина одной створки должна быть не менее 0,9 м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020). Применить контрастную маркировку прозрачных дверей (п. 6.1.6 СП 59.13330.2020).	Капитальный ремонт	Организационные мероприятия
2.4.2	Приемное отделение	есть		40,41	Ширина дверей не соответствует нормативам.	К,О,С	Предусмотреть расширение входной двери (ширина в свету должна быть не менее 0,9 м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020).	Капитальный ремонт	
2.5	Тамбур								
2.5.1	Главный вход	есть		8,13		Все		Не требуется	
2.5.2	Приемное отделение	нет		—	—	—	—	Не требуется	
	Общие требования к зоне				Ширина входных дверей не соответствует нормативам. Отсутствует	К,О,С	Предусмотреть реконструкцию входных дверей.	Капитальный ремонт.	Текущий

				информационная поддержка. Нет тактильных и предупреждающих элементов, отсутствует контрастное выделение ступеней, маркировка прозрачной двери отсутствует. Лестничные поручни и на пандусе ненормативные.	Нанести контрастную маркировку на проступях краевых ступеней лестничных маршей и на прозрачных дверях. Установить нормативные поручни на лестницах и пандусе. Предусмотреть информационную поддержку на объекте.	ремонт. Организационные мероприятия. Индивидуальное решение с ТСР
--	--	--	--	--	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ВНД (К,О,С)		4,6-10,13,40-41	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Вход, (входы) в здание доступно полностью избирательно (Г,У), временно недоступно (К,О,С).

1. Установка информационной поддержки МГН на входах в здание.
2. Капремонт с установкой пандуса или подъемника и лестницы в соответствие с нормативами.
3. Установка обозначений препятствий на пути движения тактильно-контрастными указателями.

3 Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри (в т.ч. путей эвакуации)
Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы
социальной защиты населения «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
г. Магнитогорск, ул. Санаторная, 14

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть		12,16-17	Соответствует нормам	Все категории инвалидов	Соответствует нормам	Не требуется
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть		10,11,19,24	Нет контрастной маркировки краевых ступеней лестничных маршей в холле, в столовую и на 2-й этаж. Ненормативные поручни на лестнице в столовой.	С,О	Нанести контрастную маркировку на проступях краевых ступеней лестничных маршей (п. 5.1.12 СП 59.13330.2020). Установить нормативные поручни	Текущий ремонт. Капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	есть		20-21	Поручни не соответствуют нормативным требованиям	К	Необходимо установить двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м. Расстояние между поручнями пандуса должно быть в пределах 0,9-1,0 м. (п. 5.1.15 СП 59.13330.2020)¹.	Текущий ремонт

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)				Отсутствует лифт или подъемник на 2 этаж	К	Установить лифт или лестничный подъемник	Капитальный ремонт
3.5	Дверь (двери)	есть		14-15,19,22	Отсутствует контрастная маркировка прозрачных дверей. Отсутствуют тактильные предупреждающие полосы на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами.	С	Установить контрастную маркировку прозрачных дверей (п. 6.1.6 СП 59.13330.2020). Установить тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 (п. 6.2.3 СП 59.13330.2020) на участках пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы.	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		18-23	Эвакуационные выходы со второго этажа не соответствуют требованиям доступности. Эвакуационный выход снаружи не оборудован пандусом.	К,О	Обеспечить доступность эвакуационных выходов со второго этажа помещения и из здания	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне			10-12,14-24	Не промаркированы стеклянные полотно дверей.	С	Промаркировать стеклянные полотна дверей. Выполнить в соответствии с нормативами доступности эвакуационных выходов со второго этажа помещения и из здания	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,О,У) ДУ (К,С)		10-12,14-24	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Организационные решения

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный ремонт с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Внутренние пути движения доступны для людей с нарушением слуха, нарушением интеллекта и опорно-двигательного аппарата. Для людей на креслах-колясках, с нарушением зрения внутренние пути движения, в том числе эвакуации, являются недоступными. Система сигнализации о возникновении ЧС недоступна для людей с нарушением слуха.

Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 1 - зона обслуживания инвалидов

Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

г. Магнитогорск, ул. Санаторная, 14

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		27-28	–		–	Не требуется
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		25-26,28	Отсутствует система усиления звука	Г	Оборудовать зрительские места для посетителей с инвалидностью мобильной системой усиления звука индукционной петлей (п. 8.7.6 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
4.3	Прилабочная форма обслуживания	нет			–	–	–	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			–	–	–	

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			–	–	–	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует система усиления звука		Установить систему усиления звука	Организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У) ДУ (С, Г, К)		25-28	Текущий ремонт Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Зона целевого обслуживания частично доступна для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и интеллекта, доступно условно слепым, глухим и в колясках.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения


Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения			30	Размер жилого помещения для инвалида, перемещающегося на кресле-коляске, не соответствует нормативным требованиям.		Минимальный размер жилого помещения для инвалида, перемещающегося на кресле-коляске, должен составлять не менее 16 м ² . (п. 7.2.5 СП 59.13330.2020)	Организационные мероприятия
Общие требования к зоне				Размер жилого помещения для инвалида, перемещающегося на кресле-коляске, не соответствует нормативным требованиям.		Рассмотреть возможность увеличения размеров жилых помещений	Организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	ДУ(К) ДЧ-И (О, С) ДП-И (Г, У)		30	Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания



Енисейская

Ангарская

Радуга упаковки

Советская

Магнитостроевский

сквер

Санаторная

131-й (Правобережный)

134-й (Правобережный)

88 к1

Map details and building numbers:

- Top left: 135, 137, 5/1, 9/1, 9, 7, 5, 3
- Top right: 10, 8, 6, 4, 2, 143/2, 10/1, 124-й, 145/2, 145
- Left side: 84, 31, 2, 3, 7/1, 26/1, 14а
- Right side: 17, 16, 13, 34, 88 к1

1 Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы
социальной защиты населения «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
г. Магнитогорск, ул. Санаторная, 14
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		31-34	Размеры кабины не соответствуют нормативным требованиям. Не нормативные раковина и унитаз. Отсутствуют информирующие обозначения помещений, дублированные рельефными знаками. Отсутствует: – 2 -х сторонняя связь с диспетчером; – свободное пространство для кресла-коляски рядом с унитазом; – места крепления костылей и тростей;		Обеспечить доступную кабину уборной размером, не менее: ширина -1,65, глубина - 2,2, ширина двери -0,9. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020). Установить стационарные и откидные опорные поручни унитаза (п. 6.3.3 СП	Текущий ремонт

						– откидной поручень унитаза и поручни у раковины – отсутствует кнопка вызова персонала			59.13330.2020). Установить информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1–0,5 м от края двери (п. 6.3.6 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	есть		35-39	Душевая кабина и ванная комната для инвалидов на кресле-коляске не соответствуют нормативам.				В помещениях доступных душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, перед которой предусматривается пространство для подъезда кресла-коляски (п. 6.3.4 СП 59.13330.2020)	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	–	–	–	–	–	–	–	–
	ОБЩИЕ требования к зоне				Размеры кабин не соответствуют нормативным требованиям. Ненормативные раковина и унитаз. Отсутствуют информирующие обозначения в помещении, продублированные рельефными знаками. Отсутствует 2 -х сторонняя связь с диспетчером.			Обеспечить доступные кабины уборных. Установить один из писсуаров на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. Установить унитазы, имеющие опору для спины, высоту 0,45–0,5 м и длину 0,7 м, нормативную раковину, стационарные и откидные опорные поручни унитаза (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020). Установить информационные таблички помещений.		

							- отсутствует свободное пространство для кресла-коляски рядом с унитазом, - отсутствие мест крепления костылей, тростей, - отсутствует откидной поручень у унитаза и поручни у раковины, - отсутствует кнопка			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДУ (К) ДЧ-И (С, О) ДП-И (Г, У)		31-39	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; техническое решение невозможно - организация альтернативной формы обслуживания.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте в здании

Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

г. Магнитогорск, ул. Санаторная, 14
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства							
6.1.1	Входная группа помещений	есть	-	3,6,40-42	У входа в здание отсутствует тактильная информация об объекте, предоставляемых услугах.	С	Установить при входе на территорию и при главном входе в здание тактильную мнемосхему объекта, доступную для людей с нарушением зрения п. (8.1.6 СП 59.13330.2020). Установить тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: (п. 6.5.9 СП 59.13330.2020). Установить кнопку вызова персонала (п. 6.5.2 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт

6.1.2	Коридор	есть	12,15-17,43-44	Отсутствуют информационные таблички. Информация, расположенная на стенде, недоступна для инвалидов по зрению.	Все	В вестибюлях общественных зданий, с учетом их функционального назначения, следует установить информационный терминал, информационное табло типа «бегущая строка», телефонное устройство с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и радиоинформаторов и/или тактильных и с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения (п. 6.5.7 СП 59.13330.2020).	Организационные решения Текущий ремонт
6.1.3	Эвакуационные пути движения	есть		На объекте установлена звуковая система сигнализации о возникновении чрезвычайной ситуации, что не обеспечивает ее доступность для людей с нарушением слуха. Отсутствуют информационные таблички и указатели.	Все	Обеспечить доступность системы сигнализации о возникновении чрезвычайной ситуации за счет визуальных средств и организационных решений для различных категорий инвалидов и МГН. (п. 6.5.2 СП 59.13330.2020). Провести обучение персонала правилам эвакуации людей с инвалидностью	Текущий ремонт Организационные решения
6.2	Акустические средства	нет					
6.2.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	25-27	Отсутствует система усиления слышимости для людей с нарушением слуха.	Г	Не менее одной зоны оборудовать системой усиления слышимости для людей с нарушением слуха (п. 8.1.10 СП 59.13330.2020); предусмотреть устройство перевода устной речи в текстовый формат для общения с totally глухими. Зону, оборудованную системой усиления звука, обозначить пиктограммой (ГОСТ Р52131-2003, Приложение А).	Индивидуальное решение с ТСП Текущий ремонт

6.3	Тактильные средства	нет					
6.3.1	Лестница (наружная)	есть	3,6	Отсутствуют тактильно-контрастные указатели	С	Установить тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм (п. 5.1.10 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
6.3.2	Коридор	есть	14-16	Отсутствуют или не соответствуют нормативным требованиям (высота рифа более 4мм) тактильно-контрастные предупреждающие указатели	С	Установить тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной. 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм на участках пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями (п. 6.2.3 СП 59.13330.2020). Установить информационную тактильную или тактильно-звуковую мнемосхему, отображающую информацию о помещениях в здании, не мешающую основному потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа. На основных путях движения в соответствии с заданием на проектирование устанавливаются направляющие тактильно-контрастные указатели шириной от 0,15 до 0,30 м с высотой рифов 4,0 мм (п. 8.1.6 СП 59 13330.2020).	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к			Отсутствует информация в альтернативных форматах для людей с нарушением	С	Обеспечить помощь персонала людям с инвалидностью при получении информации.	Установка систем информации во всех целевых зонах.

зоне				зрения. Информация расположена на ненормативной высоте.	Обеспечить надлежащее размещение носителей информации о порядке предоставления услуги, ее оформлении в доступной для инвалидов форме с учетом ограничений их жизнедеятельности. Оборудовать в зонах обслуживания посетителей переносные индукционные контуры.	Индивидуальное решение с ТСП.
				Отсутствуют индукционные контуры в зонах оказания услуг		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД (Г,С) ДУ (У) ДЧ-И (К,О)		3,6,40-42	Индивидуальные решения с ТСП Организационные мероприятия Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; решения с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания различных категорий инвалидов и МГН, и на путях их движения, должны быть унифицированы и обеспечивать визуальную, звуковую, радио- и тактильную информацию и сигнализацию, обеспечивающие указание направления движения, идентификацию мест и возможность получения услуги.









13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24




25



26



27





28









Енисейская

Ангарская

Радуга упаковки



й (Правобережный)

Санаторная

134-й (Правобережный)

Советская

Магнитостроевский

сквер

Б

А

1

137

5/1

26/1

3

4

31

2

86

3

5

9

9/1

7

4

2

6

8

10

143/2

143

17

13

16

88 к1

145

145/2

124-й