

УТВЕРЖДАЮ
 Директор Магнитогорского
 дома-интерната для престарелых и инвалидов
 М.Н.Полякова
 13.09.2023г.



Плана мероприятий

Для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения
 Государственного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятия	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
1	2	3	4	5
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)			
1.1.	Установить кнопку вызова персонала	2024г.	Обеспечение доступности входной зоны для всех категорий инвалидов	п. 6.4.2 СП 59.13330.2020 в пределах 0,85 – 1, 1 от уровня пола, предусмотреть информирующую табличку о назначении оборудования.
1.2.	Установить тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей.	2026г.	Обеспечение доступности входной зоны для всех категорий инвалидов	Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм (п. 5.1.10 СП 59.13330.2020)
1.3.	Оборудование парковки для инвалидов.	2024г.	Обеспечение доступности входной зоны для всех категорий инвалидов	ст. 5.2 СП 59.13330.2020
2.1.	Лестница			
2.1.1.	Главный ход			
2.1.1.1.	Установить поручни в соответствии	2028г.	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения	ГОСТ Р 51261
2.1.1.2.	Нанести контрастную маркировку на проступях краевых ступеней лестничных маршей и контрастные тактильные предупреждения	2028г.	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
2.1.2.	Приемное отделение			
2.1.2.1.	Установить поручни в соответствии	2028-2029гг.	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением опорно-	ГОСТ Р 51261

			двигательного аппарата и нарушением зрения	
2.1.2.2.	Нанести контрастную маркировку на проступях краевых ступеней лестничных маршей и контрастные тактильные предупреждения	2028-2029гг.	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
2.2.	Пандус			
2.2.1	Главный вход			
2.2.1.1.	Предусмотреть оборудование входа пандусом или применить ТСП	2028-2030гг	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата	П.6.2.8 СП 59.13330.2020
2.2.2.	Приемное отделение		Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения	пп. 6.2.10-12 СП 59.13330.2020
2.2.2.1.	Привести в соответствие поручни	2027-2028гг	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения	ГОСТ Р 51261
2.3.	Площадка для входа и выхода (перед дверью)		Не требуется	
2.4.	Дверь (входная)		Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения	ширина одной створки должна быть не менее 0,9 м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020).
2.4.1.	Главный вход		Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
2.4.1.1.	Предусмотреть расширение двустворчатых входных дверей	2028-2029гг		
2.4.1.2.	Применить контрастную маркировку прозрачных дверей	2028-2029гг	Обеспечение доступности для инвалидов, передвигающихся на колясках и нарушением опорно-двигательного аппарата	ширина одной створки должна быть не менее 0,9 м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)
2.4.2.	Приемное отделение			
2.4.2.1.	Предусмотреть расширение входной двери	2028-2029гг		Не требуется

2.5.	Тамбур		Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения	ширина одной створки должна быть не менее 0,9 м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020).
2.5.1	Главный вход		Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
3	Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)			
	Коридор			
3.1.	Лестница (внутри здания)			
3.1.1	Нанести контрастную маркировку на проступях краевых ступеней лестничных маршей	2027-2030гг	Обеспечение доступности для людей с нарушением зрения	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
3.1.2.	Установить нормативные поручни на лестнице в столовой	2030г	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
3.2.	Пандус (внутри здания)			
3.2.1.	Установить двухстороннее ограждение с поручнями	2030г.	Обеспечение доступности для инвалидов, передвигающихся на колясках	двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м. Расстояние между поручнями пандуса должно быть в пределах 0,9-1,0 м. (п. 5.1.15 СП 59.13330.2020)¹.
3.3	Лифт пассажирский (или подъемник)			
3.3.1.	Установить лифт или лестничный подъемник	2024г.	Обеспечение доступности для инвалидов, передвигающихся на колясках	
3.5.	Дверь (двери)			
3.5.1.	Установить контрастную маркировку прозрачных дверей	2024г.	Обеспечение доступности для людей с нарушением зрения	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
3.5.2.	Установить тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность	2026-2030г.	Обеспечение доступности для людей с нарушением зрения	в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 (п. 6.2.3 СП 59.13330.2020) на участках пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)			
3.6.1.	Обеспечить доступность эвакуационных выходов со второго этажа помещения и из здания	2024-2030гг	Обеспечение доступности для инвалидов, передвигающихся на колясках и нарушением опорно-двигательного	

			аппарата	
4 Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант 1 - зона обслуживания инвалидов				
4.1	Кабинетная форма обслуживания			Не требуется
4.2	Зальная форма обслуживания			Не требуется
4.2.1.	Оборудовать зрительские места для посетителей с инвалидностью мобильной системой усиления звука индукционной петлей	2030г.	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением слуха	п. 8.7.6 СП 59.13330.2020
5 Санитарно-гигиенических помещений				
5.1	Туалетная комната			
5.1.1.	Обеспечить доступную кабину уборной кабины	2024-2026гг	Обеспечение доступности для инвалидов, передвигающихся на колясках и нарушением опорно-двигательного аппарата	Размер уборной не менее: ширина -1,65, глубина - 2,2, ширина двери -0,9. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020)
5.1.2.	Установить стационарные и откидные опорные поручни унитаза	2024-2026гг	Обеспечение доступности для инвалидов, передвигающихся на колясках и нарушением опорно-двигательного аппарата	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
5.1.3.	Установить информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом	2026-2030гг	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением слуха	Расположить на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1–0,5 м от края двери (п. 6.3.6 СП 59.13330.2020)
5.2	Душевая/ванная комната			
5.2.1.	В помещениях доступных душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, перед которой	2024-2026гг	Обеспечение доступности для инвалидов, передвигающихся на колясках и нарушением опорно-двигательного аппарата	п. 6.3.4 СП 59.13330.2020

	предусматривается пространство для подъезда кресла-коляски			
6.	Системы информации на объекте в здании			
6.1.1	Входная группа помещений			
6.1.1.1	Установить при входе на территорию и при главном входе в здание тактильную мнемосхему объекта, доступную для людей с нарушением зрения	2024г	Обеспечение доступности для инвалидов, передвигающихся на колясках и нарушением опорно-двигательного аппарата	п. 8.1.6 СП 59.13330.2020
6.1.1.2	Установить тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля	2026-2030гг	Обеспечение доступности для инвалидов, передвигающихся на колясках и нарушением опорно-двигательного аппарата	Таблички должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м (п. 6.5.9 СП 59.13330.2020)
6.1.1.3.	Установить кнопку вызова персонала	2024г	Улучшение условий обслуживания для всех категорий инвалидов	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020
6.1.2.	Коридор			
6.1.2.1.	В вестибюлях зданий, с учетом их функционального назначения, следует установить информационный терминал, информационное табло типа «бегущая строка», телефонное устройство с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и радио-информаторов и/или тактильных и с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения	2030г.	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий, в том числе с нарушениями зрения	п. 6.5.7 СП 59.13330.2020
6.1.3.	Эвакуационные пути движения			
6.1.3.1.	Обеспечить доступность системы сигнализации о возникновении чрезвычайной ситуации за счет визуальных средств и организационных решений для различных	2029-2030гг	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

	категорий инвалидов и МГН			
6.1.3.2.	Провести обучение персонала правилам эвакуации людей с инвалидностью	2024г	Улучшение условий обслуживания для всех категорий инвалидов	
6.2	Акустические средства			
6.2.1	Кабинетная форма обслуживания			
6.2.1.1.	Не менее одной зоны оборудовать системой усиления слышимости для людей с нарушением слуха	2029г.	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения	п. 8.1.10 СП 59.13330.2020
6.2.1.2.	предусмотреть устройства перевода устной речи в текстовый формат для общения с тотально глухими. Зону, оборудованную системой усиления звука, обозначить пиктограммой	2029г.	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения	(ГОСТ Р52131-2003, Приложение А).
6.3	Тактильные средства			
6.3.1	Лестница (наружная)			
6.3.1.1.	Установить тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей	2029г.	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением слуха	Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм (п. 5.1.10 СП 59.13330.2020)
6.3.2	Коридор			
6.3.2.1.	Установить тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной. 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм на участках пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями	2029-2030гг	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением слуха	п. 6.2.3 СП 59.13330.2020)
6.3.2.2.	Установить информационную тактильную или тактильно-звуковую мнемосхему, отображающую информацию	2025г	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением слуха	должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа.

	помещениях в здании, не мешающую основному потоку посетителей.			
6.3.2.3.	На основных путях движения в соответствии с заданием на проектирование обустраиваются направляющие тактильно-контрастные указатели	2026-2030гг	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением слуха	шириной от 0,15 до 0,30 м с высотой рифов 4,0 мм (п. 8.1.6 СП 59 13330.2020).